屋外広告物等安全点検報告書(地上広告物)

○○年○○月○○日

特記事項

(報告先) 茨木市長

T000-000

報告者 住所 ○○市○○町1-1-1

(広告物等の所有者等)

氏名 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇

(法人その他の団体にあっては、) 所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号 00-000-000

異常の有無

茨木市屋外広告物条例第19条の規定により行った点検の結果は、次のとおりです。

- 1 広告物等の概要
 - (1) 表示(設置) 場所 茨木市○○町2-2-2
 - (2) 表示(設置)設置年月日

○○年 ○○月 ○○日

(3) 前回許可年月日及び許可番号

○○年 ○○月 ○○日

点検項目

茨木市指令都第○○号

2 点検結果

区分(点検箇所)

点検目

○○年○○月○○日

- 注)・継続申請に伴う点検の点検日は、申請書を提出する日の3月前の日から申請書を提出する日までの日とする。
 - ・形状により「野立て看板」と判断される広告物の点検は、「串刺式」「盤上式」「ポール袖式」に係る点検項目を除 く全ての点検項目について実施すること。
 - ・形状により「ポール看板」等と判断される広告物の点検は、「アンカー」「本体接合部」に係る点検項目を除く全て の点検項目について実施すること。

				24.11 -> 11.77		14 HD 4 X
基礎部分・根巻き		ひび、盛り上がり変形	有	経過 観察	無	
支柱		錆び、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水の溜り	有	経過 観察	無	
アンカー		錆び、腐食、劣化、ぐらつき	有	経過 観察	無	
本体接合部		錆び、腐食、劣化、変形 ボルト・ナット等の緩み・錆び・腐食・劣化・欠落	有	経過 観察	無	ナットの緩みが見られた ため締めなおした
串刺式	ポール首回り	錆び、腐食、劣化、変形	有	経過 観察	無	
	貫通ボルト	緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有	経過 観察	無	異常が「有」となってい るもので、老朽化等の程
	水処理装置	水抜き穴・コーキングの劣化	有	経過 観察	無	度によって禁止広告物 (茨木市屋外広告物ガイ
盤上式ポール袖式	剛性の状況	外圧による変形・ねじれ・傾き	有	経過 観察	無	ドラインP34参照) に該当 するものは掲出の許可が
	接合部ボルト	緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有	経過 観察	無	できないことがありま す。
	水処理装置	水抜き穴・コーキングの劣化	有	経過 観察	無	禁止広告物に該当する場合は、必要な修繕等を
	ブラケット	錆び、腐食、劣化、変形	有	経過 観察	無	行った上で掲出の申請を してください。
	ブラケットカバー	ビスの緩み・欠落、水抜き穴・コーキングの劣化	有	経過 観察	無	
内部鉄骨		錆び、腐食、劣化、変形、接合部の緩み・欠落	有	経過 観察	無	
フレーム		板金の錆び・腐食・劣化・変形、ビスの緩み・錆び・ 腐食・劣化・欠落	有	経過 観察	無	
		排水機能、通気の状況	有	経過 観察	無	
フレーム枠 (押さえ)		錆び、腐食、劣化、変形、ビスの緩み、錆び、腐食・ 劣化・欠落	有	経過 観察	無	金具に錆びあり。ただし一 部分のため経過観察
表示面板		錆び、腐食、劣化、変形、破損	有	経過 観察	無	
		仕上げフィルム、塗装の劣化	有	経過 観察	無	
電材		機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化・断線、 分電盤・タイマー等の動作状況	有	経過 観察	無	
電材突出し部材		取付け部の錆び・ぐらつき・変形、ビスの緩み	有	経過 観察	無	劣化が進行している 次回までに交換が必要
附属部材		鳥よけ具の破損・変形、その他附属品の劣化等	有	経過 観察	無	
	の上於仕用は 東安	 ファヤロ 告 +		, ,,	2.9 (

☑ 屋外広告士

上記の点検結果は、事実に相違ありません。

点検者が該当する資格等にチェックしてください。

管理者 住所 ○○市○○町3-3-3

氏名 株式会社〇〇 取締役〇〇〇〇

□ 職業能力開発促進法 (昭和44年法律第64号) 第44条第2項に規定する 技能検定のうち、1級広告美術仕上げに合格した者

点検者 住所 ○○市○○町4-4-4

氏名 〇〇 〇〇

□ 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の

点検に関する技術講習の修了者

資格等を証明する書類の写し を添付してください。