

7 : 5 8 発生 地震被害状況等 (第7回)

平成30年6月19日

6時00分現在

1 地震の概要 (6月18日 8:07時点気象庁発表)

発生日時 平成30年6月18日 午前7時58分

マグニチュード 6.1

震度 6弱

2 ライフライン

電気 一時停電 →11:15頃 全面復旧の連絡あり

ガス 64,254戸停止 (市内全域)

※6月26日～30日の間、安全性が確認され次第順次復旧

水道 断水なし

3 その他

JR京都線 京都駅～吹田駅間の普通電車のみ運転を見合わせ (07:46)

阪急京都線 全線復旧済 (06:14)

モノレール 運休中 再開のめど立たず。(06:14)

※帰宅困難者対応としては、指定避難所へ案内

4 主な活動状況

火災発生 なし

救急出動 79件、救助16件

(内地震関連15件)
(内地震関連64件)

5 避難所開設状況 (6月18日 23:30時点)

開設箇所数 74か所/75か所

避難者数 686人

6 被害状況 (6:00時点)

対策部名	被害状況等
総務対策部	家屋被害138件、それ以外は前回から変更なし

市民対策部	<p>次回の避難所開設状況の集計は8時時点。以降、1時間ごとに集計予定。それ以外は前回から変更なし</p>
民生対策部	<p>前回から変更なし</p>
産業対策部	<p>農地被害：2箇所石垣崩れ。経過観察。 1箇所農地陥没。経過観察。 ため池被害：1箇所隣地からブロック塀崩れ。水位低下を要請。 住宅側で対応予定。 農道・林道被害：1箇所林道脇の石垣崩れ。経過観察。 農道は通報無し。 建物被害：里山センターにて窓ガラス破損。現在調査中。 センターグラウンドに亀裂</p> <p>(24:00 現在)環境衛生センター管理棟については、外壁等は特に被害なし。内部はタイルの剥がれ等数か所あり。 環境衛生センター工場棟については、外壁等は特に被害なし。 第1工場1号炉については、安全確認のため一時停止していたが、23:45に、通常運転を再開した。第2工場2号炉については、ボイラーに破損箇所があったため、現在停止状態であり、修繕に1週間程度を要する。第2工場1号炉については、定期整備のため、8月上旬までの予定で停止しているところであった。</p>
土木対策部	<p>通報、現地調査情報を再確認した結果、6月18日に得た被害状況と対応は、次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 民地ブロック塀倒壊25件 (対応済14、対応予定10、調査予定1) ・ 民地外壁・屋根破損9件 (対応済9) ・ 道路陥没1件 (対応済1) ・ 落石・土砂崩壊3件 (対応済1、調査予定2) ・ 石垣崩れ3件 (対応済2、調査予定1) ・ 道路ひび割れ・隆起15件 (対応済5、対応予定6、調査予定4) ・ その他13件 (対応済10、対応予定3) <p>計 69件 (対応済42、対応予定19、調査予定8)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通行止めは田中町、宮元町 (いずれも幅員が狭く車の通行困難)

	<p>下水・水路関係は、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水路の閉塞（ブロック塀等の崩落に伴う） 5件 （対応済3、対応中2） ・マンホールの浮上1件（対応済） <p>計 6件</p> <p>市営住宅は、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏水1件（対応済1） <p>計 1件</p>
文教対策部	前回から変更なし
給水対策部	<p>水道 断水無し</p> <ul style="list-style-type: none"> 野々宮分岐：企業団からの受水 → 復旧済 十日市分岐：企業団からの受水 → 復旧済 花園分岐：企業団からの受水 → 復旧済 管路(本管)漏水：太田-東芝町 → 対応済 舟木町 → 対応済 東奈良 → 対応中 <p>給水装置の一次側漏水(メーター付近)：44件 → 水道工事業組合対応中</p> <p>給水装置の二次側漏水：254件 → 水道工事業組合を案内し、対応中</p> <p>濁り水 市内全域 → 春日丘 → 復旧済 宮島 → 復旧済 真砂 → 復旧済 ※ホームページで周知済</p> <p>十日市浄水場自己水一時停止 → 復旧済</p>
消防対策部	前回から変更なし