

平成30年大阪府北部を震源とする地震に係る被害状況等(第23回)

15時現在

1 地震の概要

発生日時 平成30年6月18日 午前7時58分
マグニチュード 6.1
震度 6弱

2 ライフライン

電気 全面復旧
ガス 全面復旧
水道 断水なし

3 交通機関

JR京都線 全線復旧
阪急京都線 全線復旧
モノレール 全線復旧

4 主な活動状況

火災発生 なし
救急出動 71件、救助15件

5 避難所開設状況(6月25日 14:30時点)

開設箇所数 37か所/75か所
避難者数 128人

6 被害状況等・被災対応(15:00時点)

対策部名	被害状況等・被災対応
総務対策部	<被害状況等> 前回と変更なし

	<p><被災対応> 前回と変更なし</p>
市民対策部	<p><被害状況等></p> <p>5 避難所開設状況のとおり</p>
	<p><被災対応></p> <p>37か所の避難所を管理運営中</p>
民生対策部	<p><被害状況等></p> <p>前回と変更なし</p>
	<p><被災対応></p> <ul style="list-style-type: none"> ・茨木市地域保健福祉センター ・茨木市こころのケアセンター
産業対策部	<p><被害状況等></p> <p>農地被害追加</p> <p>農地あぜ崩壊 2箇所追加（福井地区及び宿久庄地区）（累計4箇所）</p> <p>その他は追加無し。</p>
	<p><被災対応></p> <p>○農地被害：石垣崩れ 3箇所（全て現地確認済み） あぜ崩壊・陥没 4箇所（全て現地確認済み） 以上 6箇所は水稻等生育中につき、補修時期及び手法検討中。</p> <p>○ため池被害：隣地よりブロック塀等崩れ 1箇所（現地確認済み） 現在、補修時期及び手法につき、ため池管理者と関係者間で協議検討中。</p>

	<p>○林道・農道被害：林道脇石垣崩れ 1箇所（現地確認済み） 落石除去済み、現在復旧手法検討中。</p> <p>○用排水路被害：落石・漏水等 3箇所（全て現地確認済み） 現在水稻育成中につき補修時期等検討中。なお、一部被害について早期復旧手法を検討中。</p> <p>○建物被害：里山センター窓ガラス破損（現地確認済み） 現場安全確保済み、補修方法等につき協議中。</p> <p>○施設被害：北辰中跡地グラウンド亀裂（現地確認済み） 亀裂状態経過観察中、現在変化無し。今後亀裂の変化を観察しつつ、亀裂の影響が無い場所でオートキャンプ再開予定。</p>																														
土木対策部	<p>《環境衛生センター》</p> <p>1 ゴミ・し尿の収集運搬、処理を通常優先業務として実施 （18日～）</p> <p>2 災害ごみの臨時収集の実施 （18日～）</p> <p>3 がれきの仮置場を「環境衛生センター（センター内、グランド）」に設置し、被災者、災害ボランティア、修繕業者等からの直接搬入を実施 （19日～）</p> <p>4 家電4品目及びパソコン収集の災害対応の実施（21日～）</p> <p>5 仮設トイレについては、各避難所の状況から判断し設置せず</p> <p><被害状況等></p> <p>25日分被害報告 () 内は累計</p> <p><道路></p> <table> <tbody> <tr> <td>・民地ブロック塀倒壊</td> <td>3件</td> <td>(54)</td> </tr> <tr> <td>・民地外壁・屋根破損</td> <td>7件</td> <td>(75)</td> </tr> <tr> <td>・道路陥没</td> <td>1件</td> <td>(12)</td> </tr> <tr> <td>・落石・土砂崩壊</td> <td>0</td> <td>(8)</td> </tr> <tr> <td>・石垣崩れ</td> <td>0</td> <td>(9)</td> </tr> <tr> <td>・道路ひび割れ</td> <td>1件</td> <td>(58)</td> </tr> <tr> <td>・道路隆起</td> <td>0</td> <td>(9)</td> </tr> <tr> <td>・その他</td> <td>7件</td> <td>(59)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>19件</td> <td>(284)</td> </tr> <tr> <td>市道通行止</td> <td>1路線</td> <td>忍頂寺</td> </tr> </tbody> </table>	・民地ブロック塀倒壊	3件	(54)	・民地外壁・屋根破損	7件	(75)	・道路陥没	1件	(12)	・落石・土砂崩壊	0	(8)	・石垣崩れ	0	(9)	・道路ひび割れ	1件	(58)	・道路隆起	0	(9)	・その他	7件	(59)	計	19件	(284)	市道通行止	1路線	忍頂寺
・民地ブロック塀倒壊	3件	(54)																													
・民地外壁・屋根破損	7件	(75)																													
・道路陥没	1件	(12)																													
・落石・土砂崩壊	0	(8)																													
・石垣崩れ	0	(9)																													
・道路ひび割れ	1件	(58)																													
・道路隆起	0	(9)																													
・その他	7件	(59)																													
計	19件	(284)																													
市道通行止	1路線	忍頂寺																													

	<p><被災対応></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「応急危険度判定」 <p>要請件数：186 件 累計：1,698 件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「住まいに関する専門家による相談会」 <p>(6/29 13 時～17 時、7/1 10 時～12 時、13 時～17 時)</p> <p>受付件数：11 件</p>
文教対策部	<p><被害状況等></p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学校給食 <p>27 日（水）から通常給食を実施できる学校数 31 校</p>
	<p><被災対応></p> <p>地震の影響による欠席児童生徒の把握</p> <p>学校の校舎や敷地内の再点検の実施と把握</p>
給水対策部	<p><被害状況等></p> <p>前回と変更なし</p> <p><被災対応></p> <p>地震に関する議員からの要望及び確認事項等 6 件について、対応確認済み。</p> <p>避難所アンケートに基づく、水道被害状況 6 件について、被災者等から状況を確認し、対応済み。</p> <p><内訳></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「水道に問題なし」が 1 件、 ・「水道部で仮設給水栓を設置する」が 1 件、 ・「水道だけが原因ではなく、住居が壊れて住めない」が 2 件、 ・「オーナーが業者と調整して修理の段取りをしているが、折り合いがつかず復旧の見込みが立っていない」が 1 件、 ・「宅内で複数漏水しており、復旧に費用がかかるため、現在検討中」が 1 件→「お困りの時は水道部へご相談ください」とお伝えして、全て対応済み

消防対策部	<p><被害状況等> 前回から変更なし</p>
	<p><被災対応> なし</p>