


全体調査配置図

S=1/1000



【別添2】土質柱状図

事業名						
業務名	中央公園（南）地質調査業務委託					
図名	全体調査配置図					
縮尺	図示	図番	/	製作年月	年	月
課長	参事	課長代理	計画係長	工務係長	担当	
茨木市建設部建築課						

※標高はTP表示とす。

ボーリング柱状図

別添 2

調査名 中央公園（南）地質調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 1		調査位置	茨木市駅前三丁目287番1ほか			北緯						
発注機関	茨木市建設部			調査期間	令和1年5月27日～1年5月29日		東経						
調査業者名	主任技師			現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者							
孔口標高	TP +11.04m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 YBM-05DA エンジン TF90V	ハンマー落下用具	自動落下装置	ポンプ	BG-3B

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験				N 値	原位置試験	試験名および結果	試料採取	室内試験 (月日)	掘進
										深 (m)	10cmごとの打撃回数	打撃回数 / 貫入量 (cm)	採取方法						
10.44	0.60	0.60	盛土・砂	褐灰				細砂主体 粗砂及びφ2~10mmの礫混入	4.54	2	2	2	6						
9.54	0.90	1.50	盛土・シルト混り砂	褐灰				細砂主体 シルト不均質に混入 細礫点在	1.45 2.15	1	1	2	4						
8.34	1.20	2.70	砂混り粘土	褐				粘性中位 粗砂及び腐植物混入	2.45 3.15	4	5	6	15						
7.24	1.10	3.80	砂	褐灰				細砂主体 粗砂~細礫混入 含水中位	3.45 4.15	14	11	10	35						
5.24	2.00	5.80	粘土混り砂礫	黄褐				φ2~30mmの礫及び細~中砂主体 粘土不均質に混入 φ50~80mmの礫点在 GL-5.0m付近含水多い	4.45 5.15	9	13	13	35			P-5	○	比重	
									5.45 6.15	11	11	15	37			P-6	○	比重	
									6.45 7.15	21	24	15	60						
									7.41 8.15	42	18	5	60						
									8.30 9.15	44	16	6	60						
									9.31 10.15	15	20	24	59						
0.24	5.00	10.80							10.45 11.15	12	14	16	42						
-0.56	0.80	11.60	礫混り砂	褐灰				細~中砂主体 φ2~20mmの礫混入 含水中位	11.45 12.15	15	14	13	42						
-1.66	1.10	12.70	砂礫	暗褐				φ2~30mmの礫及び粗砂主体 φ80mmの礫点在 含水多い	12.45 13.15	20	24	16	60						
-2.76	1.10	13.80	礫混り砂	暗褐				中~粗砂主体 φ2~20mmの礫混入 含水多い	13.42 14.15	12	19	15	46						
-4.66	1.90	15.70	砂礫	褐灰				φ2~30mmの礫及び粗砂主体 φ50mm程の礫点在 含水多い	14.45 15.15	12	14	24	50						
-5.16	0.50	16.20	砂混りシルト	淡黄灰				粘性中位 細砂混入	15.45 16.15	10	11	15	36						
-5.76	0.60	16.80	シルト混り砂	淡黄灰				中砂主体 シルト不均質に混入	16.45 17.15	13	23	24	60						
-7.76	2.00	18.80	礫混り砂	淡黄褐				中砂主体 φ2~20mmの礫混入 含水多い	17.43 18.15	20	17	16	53						
									18.45 19.15	25	24	11	60						
-9.46	1.70	20.50	砂礫	淡黄褐				φ2~30mmの礫及び粗砂主体 含水多い	19.39 20.15	15	15	17	47						
									20.45				30						

ボーリング柱状図

別添2


調査名 中央公園（南）地質調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 3		調査位置	茨木市駅前三丁目287番1ほか			北緯						
発注機関	茨木市建設部			調査期間	令和1年5月27日～1年5月31日			東経					
調査業者名	主任技師			現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者						
孔口標高	TP +11.01m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 D0-D エンジン NFD-10	ハンマー落下用具	自動落下装置	ポンプ	BG-3C
総掘進長	35.35m	度	0°	向									



ボーリング柱状図

別添 2


調査名 中央公園（南）地質調査業務委託

ボーリングNo									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 5		調査位置	茨木市駅前三丁目287番1ほか			北緯	
発注機関	茨木市建設部			調査期間	平成31年4月23日～31年4月26日		東経	
調査業者名	主任技師			現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	TP +11.45m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種
総掘進長	32.39m	度	0°	向				試錐機
								エンジン
								YBM-05
								ハンマー落下用具
								自動落下装置
								ポンプ
								V-5P



ボーリング柱状図

別添 2

調査名 中央公園（南）地質調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 7		調査位置	茨木市駅前三丁目287番1ほか			北緯				
発注機関	茨木市建設部			調査期間	令和1年5月7日～1年5月11日			東経			
調査業者名				主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者				
孔口標高	TP +11.10m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	使用機種	試錐機	D1-B	ハンマー落下用具	自動落下装置
総掘進長	39.35m	度	0°	向		鉛直 90° 水平 0°	エンジン	NFD-15	ポンプ	BG-3B	

