## 屋外広告物等安全点検報告書(突出広告板)

(報告先) 茨木市長

○○年○○月○○日

T000-0000

報告者 住所 ○○市○○町1-1-1

(広告物等の所有者等)

氏名 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇

(法人その他の団体にあっては、) 所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号 00-000-000

茨木市屋外広告物条例第19条の規定により行った点検の結果は、次のとおりです。

- 1 広告物等の概要
  - (1) 表示(設置) 場所 茨木市○○町2-2-2
  - (2) 表示(設置)設置年月日

○○年 ○○月 ○○日

(3) 前回許可年月日及び許可番号

○○年 ○○月 ○○日 茨木市指令都第○○号

## 2 点検結果

点検日

○○年○○月○○日

注) 継続申請に伴う点検の点検日は、申請書を提出する日の3月前の日から申請書を提出する日までの日とする。

区分(点検箇所)	点検項目	異常の有無			特記事項
壁面	ひび、盛り上がり変形	有	経過 観察	無	
アンカーボルト	ボルト・ナット等の錆び・腐食・劣化・欠落	有	経過 観察	無	
	ボルトのぐらつき、ナット等の緩み	有	経過 観察	無	ナットの緩みが見られたため 締めなおした
ブラケット	錆び、腐食、劣化、変形	有	経道 観察	無	錆びあり。ただし浸食なしの ため経過観察
ブラケットカバー	ビスの緩み・欠落、水抜き穴・コーキングの劣化	有	経過 観察	無	異常が「有」となっている
内部鉄骨	錆び、腐食、劣化、変形、ねじれ、傾き	有	経過 観察	無	もので、老朽化等の程度に よって禁止広告物(茨木市 屋外広告物ガイドラインP3 4参照)に該当するものは掲 出の許可ができないことが あります。 禁止広告物に該当する場合 は、必要な修繕等を行った 上で掲出の申請をしてくだ
	接合部の緩み、欠落	有	経過 観察	無	
フレーム	板金の錆び・腐食・劣化・変形、ビスの緩み・錆び・ 腐食・劣化・欠落	有	経過 観察	無	
	排水機能、通気の状況	有	経過 観察	無	
フレーム枠(押さえ)	錆び・腐食・劣化・変形、ビスの緩み・錆び・腐食・ 劣化・欠落	有	経過 観察	無	さい。
表示面板	錆び、腐食、劣化、変形、破損	有	経過 観察	無	
	仕上げフィルム、塗装の劣化	有	経過 観察	無	
電材	機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化・断線、 分電盤・タイマー等の動作状況	有	経過 観察	無	
電材突出し部材	取付け部の錆び・ぐらつき・変形、ビスの緩み	有	経過 観察	無	劣化が進行している 次回までに交換が必要
附属部材	鳥よけ具の破損・変形、その他附属品の劣化等	有	経過 観察	無	

上記の点検結果は、事実に相違ありません。

点検者が該当する資格等にチェックしてください。

管理者 住所 ○○市○○町3-3-3

☑ 屋外広告士

氏名 株式会社○○ 代表取締役 ○○○○ □ 職業能力開発促進法 (昭和44年法律第64号) 第44条第2項に規定する 技能検定のうち、1級広告美術仕上げに合格した者

点検者 住所 〇〇市〇〇町4-4-4

□ 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の 点検に関する技術講習の修了者

氏名 〇〇 〇〇

資格等を証明する書類の写し を添付してください。