## 特定設備における事故届出書(第1報)

令和○○年○○月○○日

大阪府知事 様

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 072-1111-1111

大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例第3条第1項の規定により、特定設備における事故について、次のとおり届け出ます。

	3×4-01+					
1	①発生日時	令和○○年○○月○○日 (□曜日) 14時 ○○分頃				
	②発生場所·所在地					
事	(建築物に附属している場合 は、その建築物の名称)	(建築物の名称: 茨木マーケット				
故	③事故の発生した特定設備	(名称) 日本株式会社 Xシリーズ				
の	の名称及び種類	(種類) エレベーター				
概	(該当するものに○をしてくだ さい。)	エスカレーター 昇降用 動く歩道)				
要	CV 0 /	遊戯施設(ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド)				
		観覧車、オクトパス、飛行塔、その他 (自動ドア (一般式、自動回転ドア)				
		一切パースス、日野四半パープ) 機械式駐車場				
	④事故の発生した場所・建築 物の主な用途	・エレベーター、エスカレーター、遊戯施設の場合				
		学校、体育館、公会堂、集会場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、ホテル、旅館、				
	(該当するものに○をしてくだ さい。)	児童福祉施設等、病院、診療所、百貨店【マーケット】展示場、販売店、公衆浴場、				
	CV 0 /	キャハ・レ、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスポール、近技場、待合、料理店、飲食店、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、				
		寄宿舎、共同住宅、事務所、その他(				
		・自動ドア、機械式駐車場の場合				
		体育館、公会堂、集会場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、ホテル、旅館、				
		児童福祉施設等、病院、診療所、百貨店、マーケット、展示場、販売店、公衆浴場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店、				
		博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、				
		その他(				
	⑤自動・アスは機械式駐車場が	・④の用途に供する床面積の合計 m²				
	設置されている建築物の規模	・地階を除く階数				
	⑥事故の状況	エスカレーターの右側ハンドルが停止し、乗客3名が転倒し、ひじの打撲、				
	(具体的に記入してください。)	擦り傷等の傷害を負った。				
	+rt-	0~ 5歳( 人)、 6~12歳( 人)、13~19歳( 人)				
	微   ①被害者の年齢層	$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6$				
	被害者の年齢層 者の のででである。 では、一般を表現して、 では、一般を表現して、 では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ					
	概 ② 仮音性浸 要 (わかる範囲で記入してください。)	死 亡人、 3週間以上の入院を要する程度人				
		3週間未満の入院を要する程度人、入院を要さない程度3_人				
2 事故時の対	①特定設備について講じ	事故のあったエスカレーターを至急停止させ、当該エスカレーターで事故				
	た応急措置の内容	が発生し、利用できない旨を店内放送でアナウンスするとともにガードマン				
		を配置するなどの応急措置を行った。				
	②救急車の出動の要請等	・出動要請・被害者への ( 負傷者3人には病院で治療を受けて )				
応	(該当するものに○をしてくださ い。)	有、無応急措置の内容しもらった。				
市町	市町村欄 (届出者は、記入しないでください。)   受付印   特記事項					
1						

市町村欄(	(届出者は、記入しないでください。)				
市町村名	_	受付印	特記事項		
担当課名					
担当者氏名					

## 特定設備における事故届出書(第2報)

令和○○年○○月○○日

大阪府知事 様

電話番号 072-1111-1111

大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例第3条第3項の規定により、特定設備における 事故について、次のとおり届け出ます。

1 事故の概要	①発生日時	令和○○年○○月○○日 (□曜日) 14時 ○○分頃					
	②発生場所・所在地 (建築物に附属している場合は、						
	その建築物の名称)	(建築物の名称: 茨木マーケット )					
	③事故の発生した特定設備の名称 及び種類	エスカレーター(昇降用) 日本株式会社 Xシリーズ					
2	(わかる範囲で記入してください。)						
事故の原因	エスカレーターのハンドレール駆動装置部の駆動ゴムリングが経年磨耗していたため駆動力が低下した。						
3	①再発防止対策の状況 (該当するものに○をしてください。)						
事故の再発防止対策	ア 既に対策を講じた。 対策を講じる予定である。 ウ 対策を講じる予定はない。 (ウの場合は、理由を記入してください。)						
	②再発防止対策の内容(上記の①でア又はイに○をした場合に記入してください。)						
	当該消耗部品を取り替えた。 今回の事故の教訓を活かし、 設備の点検の強化を図っていく	今後は、ハンドレール駅重り装置部の駅重りゴムリングをはじめ、 。					

市町村欄(届出者は、記入しな	いでください。)	
市町村名	受付印	特記事項
担当課名		
担当者氏名		